

OVERWAS

IN-OVERW

Het op de juiste wijze registreren van overwas kan belangrijk informatie geven in een wasserij. Enerzijds is deze informatie van belang ivm. het kostenaspect van overwas, anderzijds kan deze registratie worden gebruikt als kwaliteitsbewaking.

OVERWAS

Wasgoed dat uit de productiestroom wordt gehaald in verband met vlekken en afwerkfouten of dat op de grond is gevallen, wordt overwas genoemd. De hoeveelheid en aard van de overwas moet continu geregistreerd worden.

De overwas moet minimaal in de volgende categorieën opgedeeld worden:

- 1 afwerkfouten, sleepvuil
- 2 weer-/roestvlekken
- 3 niet verwijderde overige vlekken

Van elke categorie moet afzonderlijk de hoeveelheid gewogen en geregistreerd worden.

Wasgoed uit categorie 1 kan met het normale vuilgoed overgewassen worden. De hoeveelheid uit deze categorie is een maat voor het functioneren van de afwerkafdeling.

Wasgoed uit categorie 2 en 3 moet met een aparte wasprocessen meegewassen worden om het kringloopeffect te voorkomen, categorie 2 met een weer-/roestproces, categorie 3 met een extra zwaar witwasproces. Na deze wasprocessen moet het wasgoed opnieuw gecontroleerd worden. Wasgoed waarin geen vlekken meer aanwezig zijn kan afgewerkt worden, wasgoed met niet verwijderbare vlekken kan beter uit rolatie genomen worden om te voorkomen dat dit telkens -zonder effect- overgewassen wordt.

Categorie 3 is een belangrijke indicatie voor het functioneren van het wasproces.

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen voor een wasproces ten aanzien van de vlekverwijdering kunnen worden teruggekoppeld met de resultaten van de overwasregistratie. In feite zal een goede doelstelling ten aanzien van de vlekverwijdering leiden tot een acceptabel overwaspercentage.